

AUEGATO A) DELIBERAZIONE M.
REGIONE PIEMONTE

116

1 APRILE 2014

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE

ASL del VCO
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE

VERBALE ISPETTIVO N. 7/2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 21 del mese di marzo dalle ore 9,30 i sottoscritti:

NOMINATIVI	AS	P	QUALIFICA
Dott. Elena BARBERO	R	X	Presidente Commissione, Direttore S.C. Medicina Legale
Dott. M. Grazia BOLONGARO		X	Direttore Distretto di Verbania
Dott. Silvia CASELLI		X	Dirigente SOC ISP
Dott. Pasquale TOSCANO		X	Direttore SOC Servizio Prevenzione e Protezione
Per. Ind. Maurizio PAGLIARI		X	Funzionario GITB
Per.Ind. Gianfranco MORA		X	Funzionario SOC SPP

I sottoscritti componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie della ASL VCO - rinnovata dal Direttore Generale con deliberazione n. 76 del 6 marzo 2014, hanno effettuato apposito sopralluogo annuale presso la Casa di Cura "L'Eremo di Miazzina" al fine di verificare il mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi imposti dalla normativa vigente

Per la struttura sono presenti i signori:

Qualifica Direttore Sanitario nome dr **PAGANI Dario**

Qualifica Responsabile Area Tecnica nome arch **PELIZZARI Leonardo**

GENERALITA' DEL PRESIDIO

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE

Denomina-	Casa di Cura "L'EREMO DI MIAZZINA"	
zione		
Via/Piazza	Via per Miazzina	n. 16
Comune di	CAMBIASCA	telefo- 0323/ 553700 no

Tipologia casa di cura privata (vedi: pg 54 DGR)

Comma 2) art. 4 , Legge 5/87 _____

Natura giuridica S.p.A.

Data ultimo sopralluogo della Commissione di Vigilanza Sanitaria Giugno 2013

OSSERVAZIONI/PRESCRIZIONI AL 21 MARZO 2014

Laboratorio Analisi: il laboratorio analisi dell'Eremo di Miazzina esegue circa 140.000 esami all'anno dei seguenti tipi:

- ematologia
- coagulazione
- chimica clinica
- immunochimica
- elettroforesi proteica
- emoglobina glicata
- emogas analisi
- microbiologia
- esami urine

La verifica effettuata in data odierna ha evidenziato una buona disposizione dei locali e degli strumenti; vengono eseguiti giornalmente controlli di qualità interni, usando campioni forniti direttamente dalle ditte produttrici degli apparecchi, e controlli di qualità esterni da parte della ditta BIORAD e una VEQ.
E' possibile consultare i risultati ottenuti riferiti sia all'anno in corso che a quelli precedenti.

Nello spogliatoio annesso al laboratorio analisi gli armadietti non risultano idonei ► sostituirli con armadietti a doppio scomparto

Reparto di RRF (3°padiglione):

sono presenti fusti di detersivo mal collocati ► rimuoverli e riporli in idoneo locale negli spogliatoi le scarpe sono poste sopra agli armadietti ► rimuoverle e posizionarle negli armadietti
sono presenti arredi obsoleti ► sostituirli

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE

nello spogliatoio uomini le pareti sono umide e scrostate ► provvedere al risanamento il locale dove attualmente è installata la doccia non risulta idoneo ► si prescrive lo spostamento del piatto doccia in sostituzione della vasca presente nel servizio igienico

nel locale magnetoterapia vengono attualmente utilizzate contemporaneamente n° 4 apparecchiature ► se ne proibisce l'utilizzo contemporaneo
nel locale magazzino sono impropriamente depositati fusti di prodotti chimici accanto ad altro materiale commestibile ed ausili ► prevedere locali distinti per tipologia di prodotti

Reparto di riabilitazione cardio-respiratoria (3° padiglione):
nei servizi igienici c'è carenza di ausili di appoggio (maniglione) per disabili ► provvedere al posizionamento
nella camera 636 la porta balcone non funziona ► provvedere alla riparazione

Reparto radiologia:

all'esterno del locale non è esposta la planimetria che individua la schermatura dei locali ► provvedere al posizionamento

In generale:

- 1) rivedere la cartellonistica di destinazione d'uso dei locali
- 2) provvedere ad un intervento di risanamento dei termosifoni che hanno evidenti macchie di ruggine e che sono scrostati
- 3) riposizionare le valvole di regolazione sui termosifoni che ne sono sprovvisti
- 4) posizionare le placchette copri interruttori
- 5) provvedere al risanamento dei servizi igienici

L'ispezione termina alle ore ... 12,30

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
S.C. MEDICINA LEGALE

L.C.S.


I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE


Dott. ssa Elena BARBERO


Dott.ssa Maria Grazia BOLONGARO


Dott. Pasquale TOSCANO


Dott. ssa Silvia CASELLI


Per.Ind. Gianfranco MORA


Per.Ind. Maurizio PAGLIARI