



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

863

DEL

24 NOVEMBRE 2020

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

ASL VCO

**COMMISSIONE DI VIGILANZA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

VERBALE DI SOPRALLUOGO n. 11





A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture a Valenza Sanitaria, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018 ed integrata con delibera n. 690 del 27 agosto 2019, e con delibera n.625 del 01.09.2020 composta da:

Dr.ssa Orietta Ossola

Presidente della Commissione, Dirigente Medico Presidi Ospedalieri ASL VCO

Geom. Gabriele Zanetta

Ufficio Tecnico ASL VCO

Invitati per competenza

Dott. Elena Leoni

Coordinatrice NDCC

Ha effettuato il sopralluogo in data 05 novembre 2020 alle ore 10.00 su specifico mandato da parte della Direzione ASL VCO e SOC Distretto ASL VCO

Denominazione: Istituto Auxologico Italiano - Piancavallo

Indirizzo: Via Cadorna 90, Oggebbio (VB)

Per la Struttura erano presenti:

ING. Fresa	Direttore Operativo
Dott. Di Rocco	Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Porcu	Direttore DIPSA
Dott.ssa Roberta Cirillo	Coordinatrice reparto Medicina che diventerà Medicina COVID
Dott.ssa Cristina Poletti	Infermiera Controllo Infezioni e Coordinatrice ambulatori

Provvedimenti autorizzativi:

La documentazione di autorizzazione e accreditamento della Struttura risulta già in possesso degli Uffici di Vigilanza ASL VCO

Al nostro arrivo veniamo accolti da personale del check accettazione della Struttura che chiede la motivazione della nostra presenza. A ognuno dei componenti la Commissione viene provata con termometro a laser la temperatura corporea. Non essendo utenza per attività clinica non viene consegnato il modulo per l'autodichiarazione per condizioni cliniche ed epidemiologiche previsto per emergenza Covid.





A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Veniamo invitati alla sola disinfezione delle mani avendo tutti indossato la mascherina. Risulta presente comunque all'ingresso una scatola di mascherine chirurgiche da rendere disponibili agli utenti in caso di mancanza

A) REQUISITI STRUTTURALI

La Struttura si sviluppa su più piani, ma quello reso disponibile per l'attivazione dei posti per pazienti COVID positivi è il reparto di Medicina e Patologie Metaboliche situato al piano terra della palazzina principale.

Piano Terra: si accede dall'interno della Struttura con scale e ascensore ma per il percorso di ricovero dei pazienti COVID positivi è stata destinato un accesso attraverso una delle porte dell' uscita di sicurezza (che comunque viene mantenuta libera in caso di necessità di evacuazione dalla struttura). Tale entrata permette di accogliere i pazienti anche trasportati con ambulanza. Presente percorso dedicato all'esterno che non inficia sul percorso di pazienti NO COVID.

È stato richiesto l'invio della planimetria con dettaglio delle camere e dei posti letto dedicati ai pazienti COVID positivi, delle aree dedicate al personale, percorsi puliti e sporchi del personale clinico e di assistenza, depositi materiale sporco, ecc.

Dalla valutazione del piano dove è strutturato il reparto di Medicina si evince la necessità di modificare "temporaneamente" la destinazione d'uso di alcuni locali/spazi all'interno del reparto di degenza per permettere al personale di ottemperare:

- alle indicazioni di prevenzione del COVID (vestizione, svestizione con i DPI)
- rispettare i percorsi puliti-sporchi,
- alla destinazione per il personale di assistenza di servizi igienici sia nella zona pulita che nella zona sporca,
- alla definizione del percorso di accoglienza pazienti,
- all'individuazione di camere per "pazienti in attesa di test" che potrebbero provenire dalle strutture di ricovero dello stesso Istituto.

Pertanto si concorda con i responsabili della Struttura di destinare:

- | | |
|---|----------------|
| • 4 camere singole per pazienti in attesa di test | 4 posti letto |
| • 6 camere da 2 posti letto COVID Positivi | 12 posti letto |
| • 7 camere da 4 posti letto COVID Positivi | 28 posti letto |

per un totale di posti letto 40 da destinare a pazienti COVID positivi a bassa/media intensità di cure e 4 per pazienti sospetti COVID e in attesa di test.

In corso di sopralluogo verificata la disponibilità da parte dell'Istituto ad accogliere pazienti COVID positivi (pauci o asintomatici) con necessità di percorso riabilitativo in quanto provenienti dagli ospedali dopo ricovero acuto traumatologico. L'Istituto si riserva

di formalizzare tale percorso una volta terminati i percorsi di individuazione e formazione di personale tecnico.

1) IMPIANTO ELETTRICO: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, relativamente alla verifica periodica dell'impianto di messa a terra ai sensi del DPR N°462/2001, effettuata in data 22/01/2020, pertanto in corso di validità.

Non si rileva necessità di apparecchiature elettromedicali per il trattamento dei pazienti COVID positivi in relazione al grado di intensità previsto per questa Struttura.

Si conferma presenza del contratto di manutenzione degli impianti ed il buono stato di utilizzo e manutenzione da esame visivo.

2) IMPIANTO IDROSANITARIO: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, dando atto del vigente contratto di manutenzione fino al 30.06.2021. Si conferma il buono stato di utilizzo e manutenzione da esame visivo.

3) SICUREZZA ANTINCENDIO: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, nella cui sede veniva rilevata la presentazione della SCIA in data 28.04.2016, in corso di validità.

In questa sede non si rilevano segnalazioni di intervenute modifiche da parte della Struttura. Durante il sopralluogo viene effettuata verifica "a campione" su alcuni ausili antincendio con riscontro positivo, da esame visivo.

4) SERVIZIO MORTUARIO. Presente procedura per gestione decesso COVID.

5) SMALTIMENTO RIFIUTI

Rifiuti liquidi

Convogliati in rete fognaria comunale

Rifiuti speciali, infetti o potenzialmente tali e/o tossico-nocivi prodotti dell'attività sanitaria, smaltiti tramite ECOERIDANIA, ditta autorizzata e convenzionata

Rifiuti solidi

- Rifiuti assimilabili agli urbani, smaltiti tramite: Ditta CONSER VCO

Tenuta dei registri di carico e scarico SI NO

Sono stati controllati sia i registri che i FIR di ritorno e corrispondenti a quanto sopra indicato

Rifiuti radioattivi Non presenti

6) BARRIERE ARCHITETTONICHE: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, relativamente alla relazione asseverata del 10.01.2020 a firma dell'Arch. Giovanni Berti in qualità di progettista e Direttore dei Lavori, agli atti. In questa sede non si rilevano segnalazioni di intervenute modifiche alla stessa da parte della Struttura.



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

7) PROTEZIONE ANTISISMICA: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, nella cui sede veniva rilevata la presenza della dichiarazione a firma dell'Arch. Giovanni Berti in qualità di progettista e Direttore dei Lavori, agli atti.

8) CONDIZIONI MICROCLIMATICHE: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, dove veniva rilevata la presenza di idonea procedura di prevenzione e controllo della legionellosi, agli atti.

9) LUCI DI EMERGENZA: si richiama il verbale della precedente visita della commissione di vigilanza del 31/01/2020, relativamente al contratto di manutenzione degli impianti, confermando il buono stato di uso e manutenzione da esame visivo.

10) D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Valutazione dei rischi: vedi allegato

Medico competente : dott.ssa Barbara Mondadori

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: dott. Fulvio Basili

è stata effettuata una valutazione da parte del medico competente sugli operatori assegnati ai reparti e servizi COVID

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

1) DIRETTORE SANITARIO

dott. Di Rocco

2) VICE DIRETTORE SANITARIO

3) CARTELLE CLINICHE

non esaminate

4) REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' MEDICA

presente

5) PERSONALE MEDICO

Richiesta di acquisire elenco personale medico che effettuerà l'attività clinica presso il reparto

6) PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO

Richiesta di acquisire elenco personale

7) PERSONALE AMMINISTRATIVO : non previsto

RADIOLOGIA

Il servizio presente è disponibile per esami di radiologia tradizionale e TAC da dedicare a pazienti COVID con procedura specifica

LABORATORIO ANALISI

Non verificato nell'attuale vigilanza





A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

SERVIZIO FARMACEUTICO

Non presente

Verificato Armadio Farmaceutico in locale dedicato all'attività infermieristica.

Farmaci in ordine alfabetico e segnalate le scadenze correttamente.

Presente anche frigorifero con la rilevazione della temperatura e scheda di tracciabilità della stessa con firma dell'operatore che ha effettuato la verifica.

Presenti farmaci e DM correttamente identificati nelle confezioni con apposte le scadenze.

Tutti i farmaci e DM sono distribuiti dalla Farmacia Centralizzata nella sede principale di Milano

RILEVAZIONI IGIENICO SANITARIE

Nulla da rilevare

Tutti gli ambienti (sale di attesa, ambulatori, uffici e servizi igienici sono in ordine e puliti

Per le varie attività sottoposte ai controlli sono presenti check list tracciate con firma del personale che effettua il controllo

RILEVAZIONI UFFICIO TECNICO

Nulla da segnalare

RILEVAZIONI GESTIONALI

Nulla da segnalare

DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

- Mappatura della Documentazione della Gestione "COVID": i documenti erano già stati visionati per autorizzazione dei posti COVID attivati durante la prima fase pandemica

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- Planimetria del reparto convertito in Medicina COVID con indicazione delle destinazioni d'uso (camere di degenza COVID, camere di degenza "in attesa di test", percorsi pulito/sporco per personale, materiali, biancheria e rifiuti, ecc.
- Elenco personale medico, infermieristico, tecnico dedicato/coinvolto nell'assistenza pazienti COVID
- turni di presenza personale medico
- turni presenza personale infermieristico

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

La Commissione ha proceduto ad effettuare ispezione degli ambienti individuati e destinati al reparto Medicina Covid.

Come specificato nella parte A) del presente verbale si concorda con la necessità di modificare "temporaneamente" la destinazione d'uso di alcuni locali/spazi all'interno del reparto di degenza per permettere al personale di ottemperare:



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

- alle indicazioni di prevenzione del COVID (vestizione, svestizione con i DPI)
- rispettare i percorsi puliti-sporchi,
- alla destinazione per il personale di assistenza di servizi igienici sia nella zona pulita che nella zona sporca,
- alla definizione del percorso di accoglienza pazienti,
- all'individuazione di camere per "pazienti in attesa di test" che potrebbero provenire dalle strutture di ricovero dello stesso Istituto.

Pertanto alla luce di quanto sopra si ritiene di autorizzare la temporanea riconversione dei posti letto di medicina in:

- | | |
|--|-----------------------|
| • 4 camere singole per pazienti in attesa di test | 4 posti letto |
| • 6 camere da 2 posti letto COVID Positivi | 12 posti letto |
| • 7 camere da 4 posti letto COVID Positivi | 28 posti letto |

per un totale di posti letto 40 da destinare a pazienti COVID positivi a bassa/media intensità di cure e 4 per pazienti sospetti COVID e in attesa di test.

In attesa di acquisire la documentazione richiesta si ritiene di esprimere parere favorevole e non avere prescrizioni da impartire.

I COMPONENTI

Dott.ssa Orietta Ossola

Firmato in originale

Geom. Gabriele Zanetta

Firmato in originale

Dott.ssa Elena Leoni

Firmato in originale