

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 / 868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvc.co.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it

SOS NCNE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VERBALE ISPETTIVO N. 2/2021

Il presente verbale si compone di numero 11 pagine.

Il giorno 28 aprile 2021 alle ore 9,55 i sottoscritti:

Dott. Silvano Zanola	Presidente della Commissione
Dott. Giovanni Pozzuoli	Dirigente medico Distretto
Sig.ra Giulia Foti	Educatrice professionale C.I.S.S. - Cusio
Sig. Paolo Frigerio	S.O.S. Tecnico
Sig.na Fabiola Pischedda	Assistente amministrativo

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso l' **Asilo Nido " L'Aquilone "** in via Innocenzo IX n.24 a Domodossola, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla L.R. Piemonte n.1 /2004 (artt.26 e 54) e dalla D.G.R. n. 7-2645 del 22.12.20.

PREMESSA

L'odierno sopralluogo viene eseguito in via ispettiva straordinaria, a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, a seguito della richiesta di chiarimenti della Direzione Regionale Sanità e Welfare del 31.3.21 in merito al possesso dei requisiti di funzionamento ed autorizzazione dell'asilo per avvenuta modifica di funzionamento (non più attiva la sezione primavera ospitata nella struttura) ed al suo posto creata una nuova sezione con un incremento della capacità ricettiva.

La struttura possiede 2 autorizzazioni con provvedimenti distinti: una per l'asilo nido di n.44 posti ed una seconda autorizzazione per la sezione primavera di 12 posti.

Al sopralluogo è presente la Dott.ssa Quagliaroli Maria Cecilia direttrice dell'asilo. E la Sig.ra Rosi Scavone (educatrice).

All'ingresso della struttura tutti i componenti della CC.VV. vengono sottoposti da parte

della Sig.ra Scavone come da protocollo COVID-19, a rilievo della temperatura ed annotazione su apposito registro delle generalità e dei numeri telefonici dei presenti.
 Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza delle suddette nominate. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Asilo Nido		
Denominazione	"L'Aquilone"		
Indirizzo	Via Innocenzo IX , n.24		
Comune di	28845 Domodossola	Tel.0324 249225	Fax
Natura giuridica	Pubblica		
e-mail	protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it		
Soggetto gestore	Comune di Domodossola		
Sede Legale	Piazza Repubblica dell'Ossola, 1		
Proprietario struttura	Comune di Domodossola		
Autorizzazione al funzionamento	D.D. Dipartimento di Prevenzione ASL VCO n.1220/20.10.15 per n.44 bambini/e D.D Direttore Distretto di Domodossola n.26/2 dicembre 2009 per Sezione Primavera n.12 posti di età compresa tra 24 e 36 mesi		
Posti autorizzati Totali = 56	n. 44 asilo nido Sezione Primavera (misto ridotto) con n. 12 posti con altra autorizzazione.		

Tipologia struttura e riferimenti normativi	Capacità ricettiva da normativa	Posti autorizzati
Asilo Nido: luogo in cui si esercita un'attività socio-educativa con gli scopi fissati dal comma 2 dell' art.1 della Legge n.1044 del 6 dicembre 1971	Da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bimbi fino a 3 anni (lattanti e divezzi)	44
-L.R. n. 3 del 15/01/1973 -Linee guida per la progettazione di un asilo nido (DD.G.R. n. 54-3346 del 8/6/1975 e n. 77-3869 del 7/7/1976)	Linee guida per la progettazione Requisiti organizzativi -	

<p>-Tavola comparativa dei servizi educativi per la prima infanzia (art.2 D.lgs.65/2017 e art.18 L.R. 18/2017)</p> <p>-D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013 (micro-nido)</p>	<p>gestionali come previsti dalla tavola comparativa regionale</p>	
<p>Sezioni Primavera DGR n.2-9002 del 20/6/2008. Questo servizio può essere attivato esclusivamente presso una scuola di infanzia, un asilo nido o un micro-nido. Dal punto di vista gestionale questa sezione deve essere evidenziata come un'attività autonoma (art. 8, comma 3.)</p>	<p>Bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi Capacità ricettiva massima di 20 bambini, minima di 6 bambini. Nei comuni con più di 20 mila abitanti deve avere una capacità minima di 12 bambini.</p>	12

Descrizione della struttura.

Dal punto di vista strutturale/urbanistico, la struttura si trova collocata in un'area residenziale della città di Domodossola, ben collegata ai principali servizi e con una viabilità soddisfacente; l'ingresso carrabile e pedonale dell'asilo, è situato alla fine di una strada chiusa al traffico. L'asilo inserito in un ampio lotto di terreno, è costituito da un unico fabbricato, su 2 lati circondato da un giardino a prato alberato, in parte attrezzato per area gioco. Dal cancello di ingresso si dipartono percorsi pedonali che conducono all'ingresso principale ed all'area attrezzata.

L'asilo si sviluppa su un livello seminterrato, un P.T. ed un piano rialzato.

1) Al piano terra in continuità con l'ingresso della struttura, si trova l'area accoglienza ed una grande sala ricreativa, quest'ultima costituita da un ampio ambiente unico, illuminato da infissi a vetrare continue su 2 lati, che trasmette l'idea di un nido trasparente. Dalla sala ricreativa si dipartono gli accessi ad una serie di ambienti, definiti con serramenti interni a mezza vetrata, corridoi e porte a vista dedicate ai vari moduli ricettivi:

Tipologia degli ambienti	Mq	Capienza massima autorizzata	Capienza massima di funzionamento	Bambini presenti al momento del sopralluogo
		56	51	29
Spazi comuni dell'asilo al P.T.				
1. Sala ricreativa-accoglienza	242			
2. una sala riposo	61,32			
3. una stanza usata per l'isolamento (ex sala gioco)	18,81			
4. sala fasciatoio	26,23			
5. Sala pittura al 1° P	21,15			
6. refettorio	16,13			
7. sala travasi	25,50			

Spazi definiti delle sezioni				
8 sala misto-ridotto (prima sez. primavera)	39,24	12	7	5
9. una sala divezzi -A-	56	18	18	10
10. Una sala divezzi – B -	40,84	18	18	6
11. una sala lattanti A1	31,60	4	4	4
12. una sala lattanti A2	20,48	4	4	4

2) Attraverso una scala interna, a vista , a partenza dall'area accoglienza, dotata di corrimano funzionale per i bambini divezzi, si accede al piano rialzato. La scala smonta in un disimpegno ed un corridoio comune che conduce alla sala pittura di 21,15 mq, ad un locale ad ufficio di 11,70 mq ed un locale ad uso spogliatoio del personale.

3) Troviamo infine il piano seminterrato, destinato ai servizi dell'asilo, circondato per 2 lati da un corridoio largo circa 3 metri, a cui si accede dall'esterno con una rampa dal livello strada (per accesso alla centrale termica e ingresso delle merci) rifinita a cemento. Gli altri 2 lati sono circondati da terrapieno in continuità con il giardino. Nel seminterrato, sono collocati la cucina di mq 71,05, la lavanderia, alcuni locali deposito ed i servizi/spogliatoi per il personale. Una scala interna servita da un piccolo disimpegno permette l'accesso al seminterrato dal piano terra.
La struttura è stata oggetto di lavori di riammodernamento nell'anno 2019 con rifacimento dell'area accoglienza, riverniciatura delle pareti interne/esterne e rifacimento dell'impianto di riscaldamento.

Ultimo sopralluogo della commissione	21 maggio 2019 (verbale n. 57/2019) In tale data risultavano iscritti 51 bambini (9 piccoli, 13 medi , 17 grandi e 12 misto ridotto)
--------------------------------------	--

Capacità ricettiva autorizzata	Totali iscritti nell'anno 2021	Bambini presenti al momento del sopralluogo
56 (n. 44 nido + n. 12 sezione primavera)	51 (n.44 nido) + 7 posti sezione primavera (ora denominati misto-ridotto)	29 / 51

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

1 - REQUISITI STRUTTURALI

Certificato di agibilità

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89). In tale struttura è richiesta accessibilità ai soggetti portatori di handicap ai sensi del DPR n.503/1996

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Condizioni di stabilità

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Osservazioni: Documento non richiesto se la costruzione è antecedente all'anno 1971.

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

agli atti	Richiesto x	altro
Osservazioni:	Iniziati lavori di riqualificazione dell'asilo comunale in data 7.5.2019 , chiusura dei lavori in data 4.10.19. Attualmente nessun progetto in corso.	

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

agli atti	Richiesto x	altro
Osservazioni:	Scadenza:	
1. cartellonistica antincendio carente su tutti i piani 2. assenza di sinottici con evidenziate vie di esodo in caso di incendio: presenza al piano seminterrato (zona cucina-lavanderia) di sinottici con vie di esodo in caso di incendio datati 2006 che non corrispondono con lo stato di fatto; 3. presenza di materiale infiammabile nelle vicinanze dei quadri elettrici del piano; 4. presenza di prese elettriche al P.T. non provviste di idonei sistemi di protezione per i bambini; 5. locale al piano terra destinato a cucinetta e arrivo dei pasti dalla cucina sottostante, non areato; 6. locali al piano seminterrato e P.T. dove è stato installato il montavivande non sono compartimentati REI; 7. il locale utilizzato dalla Sezione Primavera è sprovvisto di porta con maniglione antipanico da utilizzare come uscita di emergenza verso il cortile esterno; 8. tutte le porte taglia fuoco che separano i locali cucina con la struttura sono state bloccate con sistemi artigianali che compromettono al sicurezza in caso di incendio 9. il locale magazzino/deposito al piano seminterrato non è provvisto di rilevazione di fumo e non esiste una apertura areata verso l'esterno; inoltre il locale è ingombrato di materiale infiammabile plastico e non su scaffali fino al soffitto, oltre che tavoli e sedie accatastati al centro del locale e sotto le scaffalature.		



10. nel locale sottoscala al piano seminterrato dove è installato Gruppo Statico a servizio dell'illuminazione di emergenza, si rileva presenza di infiltrazione di acqua nelle vicinanze dei collegamenti elettrici;	
11. al piano rialzato nell'area dove accedono i bambini per attività di pittura vi sono 2 specchi, un armadietto vetrinetta e 2 porte interne con vetri non di tipo antinfortunistico,	
12. al piano rialzato presenza di prese multiple volanti, scatolette elettriche aperte, pericolose	

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	Richiesto x	altro
Osservazioni:	Ultima verifica: febbraio 2021	

Licenza d'uso dell'ascensore/comunicazione del Comune del numero di matricola ex DPR n. 162 del 30/04/1999

agli atti	richiesto	Altro x Non sono presenti ascensori nella struttura
-----------	-----------	--

*Verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da organismo certificato
Relazione tecnica di rispondenza dell'impianto elevatore (ai sensi del DM 37/08 art.7)*

agli atti x Nella struttura è presente un montavivande tra la cucina al piano seminterrato ed un locale adiacente alla sala da pranzo al P.T. marca Fiam coll.14.3.78, matr. NO-3038 ENPI n. impianto 240290, portata 50 kg	Richiesto x	Altro
Osservazioni:	Ultima verifica: 16/4/2014 – si richiede aggiornamento del documento. Durante l'ispezione odierna viene rilevata criticità logistica di questo impianto, in quanto a livello del piano terra , ove avviene la distribuzione dei pasti, il box di apertura del montavivande è allocato in un locale chiuso, senza alcuna ventilazione e dove sono inoltre presenti materiali infiammabili in vicinanza di interruttori e prese di corrente – criticità per la mancata installazione delle porte REI.	

Registro manutenzione ascensori

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici

agli atti	Richiesto x	altro
Osservazioni:	alcune prese di corrente nel salone grande sono collocate ad altezza di bambino e non	

	sono schermate
--	----------------

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	agli atti	Richiesto x	altro
Idraulico	agli atti	Richiesto x	altro
Termico	agli atti	Richiesto x	altro

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	X richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti il documento DUVRI non è aggiornato, redatto in data 2.4.2013 1- Al piano rialzato è stato individuato un corridoio di uso promiscuo, ove accedono sia i bambini per alcune attività (pittura) sia gli operatori che si servono di un locale spogliatoio attiguo, senza alcuna separazione dei percorsi con possibile aumentato rischio di contagio da Covid-19. Inoltre sono presenti specchi, mobili e porte con vetri frangibili alla portata dei bambini. In due locali attigui allo stesso 1° P (vecchio ufficio amministrativo e l' ambulatorio pediatrico, ora adibiti a deposito) sono disordinatamente ammucchiati mobili, scrivanie, materiali da ufficio, materiale cartaceo di vario tipo, alle pareti alcuni interruttori con fili elettrici cadenti e centraline non chiuse in sicurezza. 2- Al livello del pavimento del seminterrato si rileva la presenza di ciò che sembra una condotta idraulica larga circa 1 metro, (che corre per tutta la lunghezza del corridoio, attraversando i vari ambienti attigui alla cucina al centro dei locali della lavanderia), e coperta da lastre in cemento di pavimentazione non perfettamente sigillate che pongono il sospetto di possibili esalazioni e contaminazione dell'ambiente. 3- Davanti all' ingresso della cucina è parcheggiato il carrello con i bidoni delle pulizie, scope, stracci e strofinacci appoggiati al muro. 4- Nel locale al P.T. adibito a modulo Misto/ridotto mancano i maniglioni antipanico alle porte nei punti di uscita		

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo lattanti

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 1,00 mq/bambino	x	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	x	
Soggiorno e zona per alimentazione – 3,00 mq/bambino	Ogni sezione dell'asilo ha la zona consumo dei pasti dedicata	
Riposo – 2,00 mq/bambino	x	
Servizi igienici – 1,00 mq bambino	x	

Cucinetta – 6,00 mq totale Commenti: nel locale cucinetta, direttamente comunicante con lo spazio per il pranzo dei lattanti, oltre a 2 lavabi, sono presenti 2 fasciatoi, materiale vario per l'igiene, alcuni armadietti e un tavolino. A livello dello spazio esterno/area porticato destinato a deposito delle carrozzine per lattanti si rileva che queste sono parcheggiate in maniera da costituire un ingombro davanti alle porte di uscita del locale Sezione Primavera,(ora misto-ridotto), ostacolando le vie di esodo.	x	
--	---	--

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo divezzi

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 0,30 mq/bambino	Area esterna coperta	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	x	
Soggiorno pranzo – 3,70 mq/bambino	Da verificare	
Riposo – 2,00 mq/bambino	Da verif.	
Servizi igienici – 1,20 mq /bambino	x	
Eventuali disimpegni o ripostigli – 0,20 mq/bambino	x	

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi interni per i servizi generali

Requisiti	si	no
Cucina, dispensa	x	
Lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale	x	
Spogliatoio personale, servizi igienici per adulti	x	
Locale pluriuso per il personale	x	
Ambulatorio pediatrico		x
Commenti: 1. i locali al piano seminterrato, destinati a spogliatoio per il personale con annessi servizi igienici per adulti appaiono in condizioni di manutenzione degradati, sugli armadietti sono posizionate calzature , borse, alcuni indumenti con scarsa igiene, 2 locali sono chiusi a chiave e quindi non ispezionabili. 2. nel locale annesso alla cucina, destinato alla conservazione degli alimenti, sono presenti 3 frigoriferi ed un congelatore , in uno di essi dove si repertano i campioni di alimenti cucinati per l'analisi igienico-sanitaria, sono presenti anche delle bevande ad uso del personale. I cibi e le verdure nei frigoriferi non sono tutte etichettati e inoltre sono riposti a caso, in modo non diversificato nei vari scomparti.		

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi esterni

Requisiti	si	no
Spazi pavimentati e coperti a protezione degli ingressi agli ambienti ad uso	x	

dei bambini e ai servizi generali		
Spazi pavimentati e coperti per soggiorno all'aperto 1,00 mq/bambino		x
Spazi pavimentati liberi per attività e percorsi all'aperto 3,50 mq/bambino	x	
Vasche per la sabbia 0,50 mq/bambino	x	
Aree e prato	x	
Spazi pavimentati per gli accessi pedonali	x	
Spazio per l'accesso carraio	rifinito a cemento	
Commenti: nell'area destinata a prato al confine dell'area gioco, c'è una recinzione con pali e traverse in legno ad intelaiatura larga, pericolosa per i bambini in quanto facilmente superabile, con pericolo di un accesso diretto ad un'area in pendenza con ingombri arborei.		
Adiacente all'area gioco dei bambini, ove sono posizionati giochi in legno e la vasca con la sabbia, è presente un'aiuola recintata con paletti appuntiti in materiale plastico, di circa 20 cm di altezza che costituiscono un pericolo di ferimento in caso di caduta accidentale.		

Requisiti igienici minimi

Si x	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

Si x	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	Sufficiente x	Buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	Buono x
Manutenzione	Insufficiente x	sufficiente	buono

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Pianta organica del personale per n. 8 lattanti e 24 divezzi presenti

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013-micronido L.R. 3/ del 15.1.1973	Numero effettivo operatori
Responsabile della direzione	1	1
Figure educative *	1/8.	6
1 operatore ausiliario cuoco	1 operatore ausiliario 1 cuoco	1 1 cuoco
Osservazioni:	* In presenza di almeno 4 lattanti occorre avere una figura educativa appositamente dedicata.	

	Se presenza di bambini diversamente abili il rapporto operatore bambino Deve essere 1 educatore per 1 bambino.
--	---

In periodo pre-covid (fino al 8.3.20) la sezione primavera era stata suddivisa in 2 sottosezioni da 6 posti ciascuna, ospitate nello stesso locale già precedentemente autorizzato con altro provvedimento per 12 posti totali; ad ognuna di queste sottosezioni era dedicata una figura di educatore (rapporto 1/6). A partire dal 9.3.20 i 2 gruppi descritti, per motivi di spazio e sicurezza sono stati ridotti solo ad 1 gruppo cd. Misto-ridotto di 7 bambini con 1 figura di educatrice, ad oggi ancora in funzionamento.

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

2 - REQUISITI GESTIONALI - *Bambini*

Elenco bambini iscritti completo di data di nascita

agli atti x	richiesto	altro
n. ro Bambini iscritti suddivisi per mesi di età	n.ro Bambini iscritti 51	n.ro Bambini presenti nell'asilo alla data del sopralluogo 29
Lattanti (03-12 mesi)		8 (A1+A2)
Semidivezzi (13-24 mesi)		10 (B1+B2)
Divezzi (25-36 mesi)		11 (C1+D2)

Alla visita ispettiva odierna risultano presenti 28 bambini/51 iscritti:

A1 Piccoli =4;

A2 Piccoli =4;

B1 Medi =6;

B2 Medi = 4/6 ;

C1 Grandi = 6/7;

D2 Misto/ridotto = 5/7;

D1 Misto ridotto = 0/7 (sospesa)

Registro presenze giornaliere dei bambini

agli atti x	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

agli atti	Richiesto x	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 2004 (in via di redazione del documento aggiornato)	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

agli atti	Richiesto x	altro
-----------	-------------	-------

Tabella dietetica aggiornata approvata dai servizi competenti dell'ASL

agli atti	richiesto	Altro x verificata in sede
Osservazioni: Agli atti documento redatto in data		

Rette aggiornate

Importo retta/e	agli atti	X richiesto
Modalità definizione retta/e	agli atti	X richiesto
Osservazioni:		

Prescrizioni da ottemperare urgentemente:

1. Eliminare tutti i sistemi di chiusura delle porte tagliafuoco non a norma e tenere le stesse chiuse
2. Sistemare l'impianto elettrico al piano rialzato
3. Eliminare tutti i vetri non antinfortunistici presenti al piano rialzato
4. Installare protezioni alle prese elettriche nei locali dove soggiornano i bambini per possibili contatti elettrici
5. Ridurre il carico di incendio nei locali magazzino e lavanderia
6. Lasciare libere tutte le uscite di emergenza
7. Aggiornare i sinottici del D.V.R allo stato attuale dell'immobile
8. rimuovere la recinzione appuntita dell'aiuola in giardino
9. recintare con una rete a maglie strette la recinzione al confine dell'area gioco
10. Individuare un percorso dedicato al personale per accedere agli spogliatoi presenti al piano rialzato, non in commistione con quello utilizzato dai bambini.
11. posizionare correttamente gli alimenti nei frigoriferi negli scomparti dedicati al tipo di alimento ed etichettare correttamente tutti i sacchetti di conservazione.

Si richiede inoltre la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- Documento D.V.R aggiornato
- Relazione tecnica dei lavori di riammodernamento eseguiti nella struttura e terminati il 4.10.2019 con i relativi disegni in scala per valutare i requisiti di dimensionamento delle singole sezioni attive nel nido, con particolare riguardo alle aree dedicate ai bambini, quelle dedicate agli operatori e le aree ad uso comune ed all'accoglienza degli ospiti con le relative certificazioni tecniche di coloro che hanno realizzato i lavori.
- Relazione tecnica della tipologia e natura della condotta idraulica presente sotto al pavimento del piano seminterrato.
- Documentazione relativa al personale aggiornata, con produzione dei titoli professionali ove richiesti dalla legge per le varie figure. Nominativo del coordinatore pedagogico.
- Tabulato da cui si possa evincere l' orario di lavoro del personale assegnato ad ogni sezione, completo delle ore contrattualizzate per ogni figura.
- Dichiarazione del responsabile della Struttura sul protocollo operativo adottato per la gestione dell'attività di primo soccorso, anche in considerazione che non è presente nella struttura un ambulatorio pediatrico.
- consegna certificato prevenzione incendio

- Attestato del corso di formazione del personale addetto all'attività antincendio – evacuazione persone- gestione emergenze
- Autorizzazione sanitaria per la preparazione/somministrazione degli alimenti e la tabella dietetica aggiornata ed approvata dai servizi dell'asl.
- Regolamento aggiornato dell' organizzazione e del funzionamento della struttura





Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Ogni variazione del regolamento di organizzazione va comunicata alla struttura preposta alla Vigilanza.

Il sopralluogo si conclude alle ore 11.42 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.c.s.

I componenti della commissione:

Dott. Silvano Zanola	Presidente della Commissione	
Dott. Giovanni Pozzuoli	Dirigente medico Distretto	
Sig.ra Giulia Foti	Educatrice professionale C.I.S.S. - Cusio	
Sig. Paolo Frigerio	S.O.S. Tecnico	
Sig.na Fabiola Pischedda	Assistente Amministrativo	