



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.54111 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N.  
COMPOSTO DA N. 7 PAGINE

193 DEL - 6 MARZO 2019

**SOC DISTRETTO VCO**

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it  
Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it  
Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it  
SOS NCRE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIO SANITARIA  
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

**VERBALE ISPETTIVO N. 18 /2019**

Il giorno 19 febbraio 2019 alle ore 9,35 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.
Sig.a Laura Belloni	Segretaria verbalizzante

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso l'**Asilo Nido Comunale** in via all'Asilo, n. 6 a Verbania, frazione Renco, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

**PREMESSA**

L'odierno sopralluogo rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la D.ssa Daniela Reali - Direttrice dell'asilo e la Sig.a Monica Bottazzi - Coordinatrice.

Si procede quindi alla visita del presidio con l'assistenza delle persone nominate. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.



**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

**GENERALITA' DEL PRESIDIO**

Tipologia Struttura	Asilo Nido		
Denominazione	Asilo Nido Comunale		
Indirizzo	Via all'Asilo, n. 6 – frazione Renco		
Comune di	Verbania	Tel. 0323 542272	Cell. 348 1512956
Natura giuridica	Pubblica		
e-mail	istituzionale.verbania@legalmail.it		
Soggetto gestore	Comune di Verbania		
Sede Legale	Piazza Garibaldi, n. 2 - Verbania		
Proprietario struttura	Comune di Verbania		

Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Direttore Distretto Verbania n. 929 del 24 novembre 2011.
Posti autorizzati	n. 56 (2 sezioni semidivezzi – 2 sezioni divezzi)

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Asilo Nido L.R. n. 3 del 15/01/1973 D.G.R. 8/6/1975 n. 54-3346 D.G.R. 7/7/1976 n. 77-3869  D.G.R. 25/11/2013 n. 20-6732	Da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bimbi fino a 3 anni (lattanti e divezzi)  Requisiti gestionali come previsti dalla tavola comparativa regionale

Ultimo sopralluogo della commissione	28 gennaio 2016.
--------------------------------------	------------------

*Documentazione inerente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,...)*

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

**1 - REQUISITI STRUTTURALI***Certificato di agibilità*

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

*Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)*

<input checked="" type="checkbox"/> X agli atti	<input type="checkbox"/> richiesto	<input type="checkbox"/> altro
---	------------------------------------	--------------------------------

*Condizioni di stabilità*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Nessun progetto di ristrutturazione in corso.	

*Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011**Verifica Maurizio*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	La struttura è soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 in quanto individuata al punto 67/B dell'all.1.	

*Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Ultima verifica: 11 febbraio 2019.	

*Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale*

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

*Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)*

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

*Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)*

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione in sede di sopralluogo. Documento redatto nell'anno 2013. Revisionato in data 12 ottobre 2018.		

**Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo lattanti**

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 1,00 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno e zona per alimentazione – 3,00 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,00 mq bambino	X	
Cucinetta – 6,00 mq totale	X	

**Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo divezzi**

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 0,30 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno pranzo – 3,70 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,20 mq /bambino	X	
Eventuali disimpegni o ripostigli – 0,20 mq/bambino	X	

**Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi interni per i servizi generali**

Requisiti	si	no
Cucina, dispensa	X	
Lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale	X	
Spogliatoio personale, servizi igienici per adulti	X	
Locale pluriuso per il personale	X	
Ambulatorio pediatrico	X	

**Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi esterni**

Requisiti	si	no
Spazi pavimentati e coperti a protezione degli ingressi agli ambienti ad uso dei bambini e ai servizi generali	X	
Spazi pavimentati e coperti per soggiorno all'aperto 1,00 mq/bambino	X	
Spazi pavimentati liberi per attività e percorsi all'aperto 3,50 mq/bambino	X	
Vasche per la sabbia 0,50 mq/bambino	X	
Aree e prato	X	

**A.S.L. V.C.O.**Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Spazi pavimentati per gli accessi pedonali e per l'accesso carraio	X	
--	---	--

*Requisiti igienici minimi*

X si	no
------	----

*Requisiti igienico-sanitari*

X si	no
------	----

*Arredamento*

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale***Pianta organica del personale per n. 37 bambini presenti*

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Responsabile della direzione *	1	1
Figure educative * *	1/8.	8
1 operatore ausiliario 1 cuoco	1 operatore ausiliario 1 cuoco	3 operatori ausiliari 1 cuoco + n. 1 aiuto CUOCO
Osservazioni:	* La direttrice e l'istruttore sono in comune con l'asilo nido di Pallanza. ** In presenza di almeno 4 lattanti occorre avere una figura educativa appositamente dedicata.	

*Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione*

agli atti	X richiesto	altro
-----------	-------------	-------

**2 - REQUISITI GESTIONALI - Bambini***Elenco bambini iscritti completo di data di nascita*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo: n. 56 bambini iscritti.	

*Registro presenze giornaliere dei bambini*

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presenza visione in sede di sopralluogo.		

*Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari*

	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento relativo all'anno 2007 con modifiche 2009 -2014.		

*Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)*

	X agli atti	richiesto	altro
--	-------------	-----------	-------

*Tabella dietetica aggiornata approvata dai servizi competenti dell'ASL*

	agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificata in sede di sopralluogo. Documento redatto in data: 30 luglio 2018.		

*Rette*

Importo retta/e	agli atti	X richiesto
Modalità definizione retta/e	agli atti	X richiesto

## Prescrizioni:

- rivedere la posizione delle planimetrie per l'emergenza.

Si richiede la trasmissione della seguente documentazione entro **30 giorni** dal ricevimento del presente verbale:

- Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale.
- Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione.
- Importo e modalità definizione delle rette.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 10,35 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.c.s.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

**I componenti della commissione**

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale
Sig.a Laura Belloni	Firmato in originale