



ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N. **389** DEL **14 MAGGIO 2019**
COMPOSTO DA N 7 PAGINE

SOC DISTRETTO VCO

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvco.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvco.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvco.it

SOS NCNE COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvco.it

VERBALE ISPETTIVO N. 40/2019

Il giorno 9 aprile 2019 alle ore 8,30 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
Dott. Antonino Attinà	Resp. Servizi Socio Ed. C.I.S.S. - Verbania
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
D.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso l' **Asilo Nido Comunale** in Via Umberto Del Signore n.1, a Gravellona Toce, nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.


PREMESSA

L'odierno sopralluogo fa seguito alla richiesta da parte del sindaco del Comune di Gravellona Toce, prot. n. 3025 del 19 marzo 2019, acquisita al protocollo ASL al n. 17659 del 19 marzo 2019, di autorizzazione al funzionamento di un Asilo nido comunale per n. 35 utenti così suddivisi: n. 7 lattanti e n. 28 divezzi.

Al sopralluogo sono presenti: Arch. Domingo Tommasato: responsabile ufficio tecnico – Arch. Susanna Del Favero - D.ssa Sabrina Aresu: responsabile servizio sociale – Sig.a Loredana Pifero: coordinatrice.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza degli operatori nominati. Si riassumono di seguito le risultanze della visita ispettiva.



**A.S.L. VCO***Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
 Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
 e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Asilo nido	
Denominazione	Asilo nido comunale	
Indirizzo	Via Umberto Del Signore, n. 1	
Comune di	28883 Gravellona Toce	Tel. 0323 846443 / 846566
Natura giuridica	Pubblica	
e-mail	protocollo@comune.gravellonatoce.vb.it gravellona@pec.it	
Soggetto gestore	Comune di Gravellona Toce	
Sede Legale	Piazza Resistenza, n. 10 – 28883 Gravellona Toce	
Proprietario struttura	Comune di Gravellona Toce	

Autorizzazione al funzionamento	-----
Posti autorizzati	-----

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Asilo Nido L.R. n. 3 del 15/01/1973 D.G.R. 8/6/1975 n. 54-3346 D.G.R. 7/7/1976 n. 77-3869 D.G.R. 25/11/2013 n. 20-6732	Da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bimbi fino a 3 anni (lattanti e divezzi) Requisiti gestionali come previsti dalla tavola comparativa regionale

Ultimo sopralluogo della commissione	1° sopralluogo
--------------------------------------	----------------

Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Statuto del Comune.	

- REQUISITI STRUTTURALI*Certificato di agibilità*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------





Condizioni di stabilità

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Sicurezza antincendio: CPI/SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Osservazioni: Documento redatto in data 3 gennaio 2019. Scadenza: 03 gennaio 2024.

Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Presa visione in sede di sopralluogo. Verifica effettuata a marzo 2019.

Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Osservazioni: Documento redatto in data 13 dicembre 2018.

Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici quinquennale

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Trattasi di impianto di nuova realizzazione.

Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)

Elettrico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Idraulico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Termico	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro

**A.S.L. VCO.**Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio OssolaSede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvc.it - www.aslvc.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)

Documento di valutazione dei rischi	agli atti	richiesto	<input checked="" type="checkbox"/> altro
Osservazioni:	Verificato in sede di sopralluogo. Documento redatto in data: 2 gennaio 2019.		

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo lattanti

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 1,00 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno e zona per alimentazione – 3,00 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,00 mq bambino	X	
Cucinetta – 6,00 mq totale	X	

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo divezzi

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 0,30 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno pranzo – 3,70 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,20 mq /bambino	X	
Eventuali disimpegni o ripostigli – 0,20 mq/bambino	X	

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi interni per i servizi generali

Requisiti	si	no
Cucina, dispensa	X	
Lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale	X	
Spogliatoio personale, servizi igienici per adulti	X	
Locale pluriuso per il personale	X	
Ambulatorio pediatrico	X	

Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi esterni

Requisiti	si	no
Spazi pavimentati e coperti a protezione degli ingressi agli ambienti ad uso dei bambini e ai servizi generali	X	
Spazi pavimentati e coperti per soggiorno all'aperto 1,00 mq/bambino	X	





A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

Spazi pavimentati liberi per attività e percorsi all'aperto 3,50 mq/bambino	X	
Vasche per la sabbia 0,50 mq/bambino	X	
Aree e prato	X	
Spazi pavimentati per gli accessi pedonali e per l'accesso carraio	X	

Requisiti igienici minimi

X si	no
------	----

Requisiti igienico-sanitari

X si	no
------	----

Arredamento

Razionalità	insufficiente	sufficiente	X buono
Comodità d'uso	insufficiente	sufficiente	X buono
Manutenzione	insufficiente	sufficiente	X buono

2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

Pianta organica del personale per n. 31 bambini presenti

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Responsabile della direzione	1	
Figure educative *	1/8.	
1 operatore ausiliario 1 cuoco	1 operatore ausiliario 1 cuoco	
Osservazioni:	* In presenza di almeno 4 lattanti occorre avere una figura educativa appositamente dedicata.	

Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

**2 - REQUISITI GESTIONALI - *Bambini****Elenco bambini iscritti completo di data di nascita*

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
---	-----------	-------

Registro presenze giornaliere dei bambini

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo.	

Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Documento redatto in data 14 dicembre 2018.	

Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo. Documento redatto in data 26 novembre 2018.	

Tabella dietetica aggiornata approvata dai servizi competenti dell'ASL

<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Documento redatto in data 26 novembre 2018.	

Rette

Importo retta/e	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	<input checked="" type="checkbox"/> agli atti	richiesto

La Commissione autorizza il funzionamento dell' Asilo nido di Gravellona Toce, con capacità ricettiva di n. 35 utenti così suddivisi:

- n. 7 lattanti
- n. 28 divezzi.

Prescrizioni:

Locale ambulatorio: poiché tale locale è privo di finestratura e presenta una superficie insufficiente si richiede la modifica d'uso in deposito e contestualmente si chiede alla struttura la convenzione con un pediatra per soddisfare i requisiti di cui all'art.15 L.R. 15 gennaio 1973, n. 3.

Sezione divezzi n. 1:

- rimettere in ordine il bagno e l'antibagno rimuovendo il materiale impropriamente depositato.





Sezione divezzi n. 2:

- rimuovere l'armadietto che impedisce l'utilizzo del lavamani,
- riporre i detersivi in un armadietto chiuso tenendoli separati da qualsivoglia altra tipologia di liquidi.

Porta d'ingresso:

- è indicata anche come via di fuga, ma di fatto una bussola posta prima di essa ne impedisce il corretto utilizzo, pertanto è necessario provvedere agli opportuni adeguamenti tecnici affinchè permetta lo sgombero in caso di emergenza ovvero si dovrà provvedere alla sua rimozione.

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 11,30 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.c.s.

I componenti della commissione

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
Dott. Antonino Attinà	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
D.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale