



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE N  
COMPOSTO DA N. 8 PAGINE

466

DEL

5 GIUGNO 2019

**SOC DISTRETTO VCO**

Sede legale :Via Mazzini, 117 – 28887 Omegna (VB)

Sede Operativa Omegna Tel 0323 /868.362 Fax 0323 868.312 e-mail : distretto.om@aslvc.co.it

Sede Operativa Verbania Tel 0323 / 541431 Fax 0323 541542 e-mail : distretto.vb@aslvc.co.it

Sede Operativa Domodossola Tel 0324 / 491621 Fax 0324 491620 e-mail : distretto.do@aslvc.co.it

SOS NCRC COMMISSIONI DI VIGILANZA

VIGILANZA SOCIOSANITARIA  
e-mail: vigilanzasociosanitaria@aslvc.co.it

**VERBALE ISPETTIVO N. 57/2019**

Il giorno 21 maggio 2019 alle ore 8,00 i sottoscritti:

Dott. Edoardo Quaranta	Presidente della Commissione
P.I. Maurizio Pagliari	S.O.S. Tecnico
Dott.ssa Diana De Giuli	Collaboratore Amministrativo P. E.

componenti la Commissione di Vigilanza sulle Strutture socio assistenziali, socio educative e socio sanitarie, residenziali e semiresidenziali dell' ASL VCO costituita ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia, si sono riuniti per effettuare apposito sopralluogo presso l' **Asilo Nido "L'aquilone"** in via Innocenzo IX° n. 24 a Domodossola nell'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza come regolate dalla D.G.R. n. 83-25268 del 25.08.1998 e dalla D.G.R. n. 32-8191 dell'11.02.2008.

**PREMESSA**

L'odierno sopralluogo rientra nell'ordinaria attività ispettiva a cui risulta tenuta la Commissione di Vigilanza ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

Al sopralluogo è presente la D.ssa Cecilia Quagliaroli direttrice dell'asilo.

Si procede quindi alla visita del Presidio con l'assistenza dell'operatrice nominata. Si riassumono, di seguito, le risultanze della visita ispettiva.



**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvo.it - www.aslvo.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

## GENERALITA' DEL PRESIDIO

Tipologia Struttura	Asilo Nido		
Denominazione	"L'Aquilone"		
Indirizzo	Via Innocenzo IX° n. 24		
Comune di	Domodossola	Tel. 0324 24698	Fax 0324 249225
e-mail	protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it		
Natura giuridica	Pubblica		
Soggetto gestore	Comune di Domodossola		
Sede Legale	Piazza Repubblica dell'Ossola, n. 1 – 28845 Domodossola		
Proprietario struttura	Comune di Domodossola		
Autorizzazione al funzionamento	Determinazione Dipartimento di Prevenzione n. 1220 del 20 ottobre 2015.		

Posti autorizzati	n. 44 suddivisi per mesi di età: n. 9 lattanti, n. 18 semidivezzi, n. 17 divezzi.
-------------------	---

Tipologia struttura	Capacità ricettiva da normativa
Asilo Nido L.R. n. 3 del 15/01/1973 D.G.R. 8/6/1975 n. 54-3346 D.G.R. 7/7/1976 n. 77-3869 D.G.R. 25/11/2013 n. 20-6732	Da un minimo di 25 ad un massimo di 75 bimbi fino a 3 anni (lattanti e divezzi)  Requisiti gestionali come previsti dalla tavola comparativa regionale

Ultimo sopralluogo della commissione	2 febbraio 2015.
--------------------------------------	------------------

*Documentazione inherente la natura giuridica del soggetto gestore (atto costitutivo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio,....)*

x agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

## 1 - REQUISITI STRUTTURALI

*Certificato di agibilità*

x agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------





**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

*Dichiarazione di accessibilità (Legge 13/89)*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Condizioni di stabilità*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Copia del provvedimento di approvazione del progetto per la nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile*

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Nessun progetto in corso.

*Planimetrie e sezioni quotate, calcolo dei rapporti aeroilluminanti con destinazione d'uso dei locali e numero posti previsti (scala non <1:200) datate e a firma di tecnico abilitato*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Sicurezza antincendio: SCIA ex DPR 151 del 1° agosto 2011*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Osservazioni: Agli atti attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio rilasciato in data 6 aprile 2017.

*Registro del controllo semestrale degli ausili antincendio (estintori, luci di emergenza ecc.)*

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Presa visione in sede di visita ispettiva. Ultima verifica: febbraio 2019.

*Licenza d'uso dell'ascensore/comunicazione del Comune del numero di matricola ex DPR n. 162 del 30/04/1999*

agli atti	richiesto	altro
-----------	-----------	-------

*Verbale della verifica periodica biennale all'ascensore, effettuata da organismo certificato*

agli atti	richiesto	X altro
-----------	-----------	---------

Osservazioni: Agli atti copia del verbale di verifica effettuata in data 19 dicembre 2012

*Registro manutenzione ascensori*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

Osservazioni: Ultima verifica: 16 aprile 2014.



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

*Denuncia di messa a terra degli impianti elettrici*

agli atti	richiesto	altro
-----------	-----------	-------

*Verifica periodica di messa a terra degli impianti elettrici biennale/quinquennale*

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Scadenza 24 aprile 2016.	

*Certificati di conformità degli impianti (Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22.01.2008 n. 37)*

Elettrico	X agli atti	richiesto	altro
Idraulico	X agli atti	richiesto	altro
Termico	X agli atti	richiesto	altro

*Adempimenti di igiene e sicurezza del lavoro (Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.)*

Documento di valutazione dei rischi	X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento anno 2012/2013.		

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo lattanti*

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 1,00 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno e zona per alimentazione – 3,00 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,00 mq bambino	X	
Cucinetta – 6,00 mq totale	X	

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi per il gruppo divezzi*

Requisiti	si	no
Ingresso e deposito carrozzine – 0,30 mq/bambino	X	
Spazio di accettazione – 0,60 mq/bambino	X	
Soggiorno pranzo – 3,70 mq/bambino	X	
Riposo – 2,00 mq/bambino	X	
Servizi igienici – 1,20 mq /bambino	X	
Eventuali disimpegni o ripostigli – 0,20 mq/bambino	X	





**A.S.L. VCO.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi interni per i servizi generali*

<i>Requisiti</i>	<i>si</i>	<i>no</i>
Cucina, dispensa	X	
Lavanderia, guardaroba-stireria, deposito materiale	X	
Spogliatoio personale, servizi igienici per adulti	X	
Locale pluriuso per il personale	X	
Ambulatorio pediatrico		X

*Requisiti strutturali e di dimensionamento: spazi esterni*

<i>Requisiti</i>	<i>si</i>	<i>no</i>
Spazi pavimentati e coperti a protezione degli ingressi agli ambienti ad uso dei bambini e ai servizi generali	X	
Spazi pavimentati e coperti per soggiorno all'aperto 1,00 mq/bambino		X
Spazi pavimentati liberi per attività e percorsi all'aperto 3,50 mq/bambino	X	
Vasche per la sabbia 0,50 mq/bambino	X	
Aree e prato	X	
Spazi pavimentati per gli accessi pedonali e per l'accesso carraio	X	

*Requisiti igienici minimi*

X si	no
------	----

*Requisiti igienico-sanitari*

X si	no
------	----

*Arredamento*

Razionalità	insufficiente	X sufficiente	buono
Comodità d'uso	insufficiente	X sufficiente	buono
Manutenzione	insufficiente	X sufficiente	buono



**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003

## 2 - REQUISITI GESTIONALI - Personale

*Planta organica del personale per n. 34 presenti*

Personale	Numero teorico D.G.R. n. 20-6732 del 25/11/2013	Numero effettivo operatori
Responsabile della direzione	1	1
Figure educative *	1/8.	6
1 operatore ausiliario	1 operatore ausiliario	1 operatore ausiliario
1 cuoco	1 cuoco	1 cuoco
Osservazioni:	* In presenza di almeno 4 lattanti occorre avere una figura educativa appositamente dedicata.	

*Elenco nominativo del personale addetto, completo di qualifica ed aggiornamento titoli di studio per il personale di nuova assunzione*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

## 2 - REQUISITI GESTIONALI - Bambini

*Elenco bambini iscritti, completo di data di nascita*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva: n. 39.	

*Registro presenze giornaliere dei bambini*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Verificato in sede di visita ispettiva.	

*Regolamento interno di funzionamento della struttura completo di orari*

X agli atti	richiesto	altro
Osservazioni:	Agli atti documento redatto in data 30 settembre 2004.	

*Autorizzazione sanitaria per preparazione/somministrazione alimenti (Legge 283/62)*

X agli atti	richiesto	altro
-------------	-----------	-------

*Tabella dietetica aggiornata approvata dai servizi competenti dell'ASL*

agli atti	richiesto	X altro
Osservazioni:	Presa visione in sede di sopralluogo del documento redatto in data 8 ottobre 2018.	



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063486003:

*Rette*

Importo retta/e	X agli atti	richiesto
Modalità definizione retta/e	X agli atti	richiesto
Osservazioni:	Agli atti rette relative all'anno 2012.	

Relativamente ai documenti tecnici ed impiantistici la Commissione, preso atto dei lavori di straordinaria manutenzione in corso di cui alla comunicazione in data 6 maggio 2019 prot. n. 1202972019, richiede la loro presentazione al termine dei lavori medesimi e rimanda la valutazione della struttura a nuovo sopralluogo finalizzato al rinnovo dell'atto autorizzativo.

**Prescrizioni:**

Si reiterano le seguenti prescrizioni contenute nel verbale n. 5/2015:

**Accettazione:**

- ancorare gli armadietti così da evitarne il rischio di ribaltamento.

**Zona riposo divezzi e semidivezzi:**

- dotare i termosifoni di adeguate protezioni,
- individuare altra collocazione per i lettini posizionati nelle immediate adiacenze dei termosifoni,
- fissare il paravento posto all'ingresso del locale.

**Sala divezzi:**

- dotare di protezione gli spigoli del mobile portagiochi.

**Bagno divezzi e Sezione Primavera:**

- sostituire la porta a vetri con porta a soffietto.

**Sala lattanti:**

- sostituire con una porta a soffietto la porta di accesso alla sezione lattanti così da eliminare il rischio di lesioni connesso all'apertura della porta piena.

**Zona riposo lattanti:**

- dotare il termosifone di apposita protezione,
- rimuovere tutto il materiale ivi accatastato.

**Sezione semidivezzi**

**Zona giochi:**

- posizionare la protezioni agli spigoli della colonna vicino al citofono.

**In generale:**

- dotare la struttura di tavole sinottiche indicanti correttamente le vie di fuga,
- ridurre la temperatura dell'acqua calda,
- riordinare tutti gli ambienti rimuovendo gli oggetti depositati che non vengono abitualmente utilizzati,
- allontanare da antibagni e servizi igienici tappeti, giochi e quant'altro non pertinente alla funzione degli stessi in quanto tali spazi non hanno funzione di aree da gioco ma attengono alla pulizia ed alla difesa igienica rispetto alle infezioni,



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Ormea (VB)  
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020  
e-mail: protocollo@pec.aslvc.co.it - www.aslvc.co.it

P.I./Cod.Fisc. 0063488003:

- dotare tutti i fasciatoi di materassini rivestiti in materiale lavabile e disinfeccabile,
- realizzare servizio igienico per disabili ai sensi della normativa vigente (Legge 13/89 D.P.R. 236/89, D.P.R. 503/96).

Si rammenta che tutta la documentazione tecnica e gestionale Personale/Ospiti citata nel presente verbale deve essere aggiornata e resa disponibile in occasione di ogni accesso della Commissione.

Il sopralluogo si conclude alle ore 10,00 e contestualmente viene chiuso il presente verbale.

L.c.s.

I componenti della commissione

Dott. Edoardo Quaranta	Firmato in originale
P.I. Maurizio Pagliari	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale