



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Allegato A) alla Deliberazione N. 55 del 23 GENNAIO 2020
composto da n. 5 pagine

COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO

Struttura sottoposta a vigilanza: Poliambulatorio dell' "Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe – Villa Caramora"

VERBALE SOPRALLUOGO n. 15 del 09 dicembre 2019

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018 ed integrata con delibera n. 690 del 27 agosto 2019, composta e integrata da:

NOMINATIVI	PR	AS	QUALIFICA
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera- Presidente Commissione di Vigilanza
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente SOS SISP
PE Gianfranco Mora	X		Ass. Tecnico S.O.C. Prevenzione e Protezione
Dott.ssa Diana De Giuli	X		Collaboratore Amministrativo P.E. Dipartimento di Prevenzione

ha effettuato apposito sopralluogo in data 09.12.2019 alle ore 9,30 presso **il Poliambulatorio dell' "Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe – Villa Caramora"** a Verbania, in Corso Mameli n. 199, per la verifica periodica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative.

Per la struttura erano presenti:

Direttore Sanitario: Dott. Alfredo Di Rocco

Responsabile Amministrativo: Dottor Igor Segala



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Generalità della Struttura

Denominazione	Poliambulatorio dell' "Istituto Scientifico Ospedale San Giuseppe – Villa Caramora"
Indirizzo	Corso Mameli n.199 – Verbania
Legale Rappresentante	Prof. Michele Colasanto

A) Requisiti strutturali

1. IMPIANTO ELETTRICO:

Presente dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte

Presa visione della scheda della denuncia dei dispositivi di messa a terra degli impianti, ai sensi del DPR 462/01: ultima verifica: 18 febbraio 2019

2. IMPIANTO IDROSANITARIO

Presente dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte

3. SICUREZZA ANTINCENDIO

Presente segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Presa visione del registro degli ausili antincendio: ultima verifica: 23 settembre 2019

4. SERVIZIO MORTUARIO

Non previsto

5. SMALTIMENTO RIFIUTI

Rifiuti liquidi : i liquami vengono scaricati in fognatura comunale

Rifiuti solidi assimilabili agli urbani smaltiti dal Servizio Pubblico di raccolta: CONSERVCO

Rifiuti Speciali, infetti e/o potenzialmente tossici smaltiti tramite Ditta "Eco Eridania SPA" di San Giuliano Milanese.

Tenuta dei registri di carico e scarico SI

Rifiuti radioattivi non previsti

6. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Presente certificazione di conformità alla vigente normativa

7. PROTEZIONE ANTISISMICA

Presente certificazione di collaudo statico

8. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Presenti impianti di riscaldamento e condizionamento





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

9. LUCI DI EMERGENZA

Presente certificazione di rispondenza alla norma

10. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Medico competente Dott.sa Barbara Mondadori

11. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Presenti contratti di manutenzione

Presa visione dei verbali di verifica periodica effettuati in data 6 dicembre 2018 dalla ditta E.L.T.I.

12. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Presa visione a campione di una apparecchiatura elettromedicale in un ambulatorio medico

Presa visione del defibrillatore CODE MASTER: controllo periodico in data 23 novembre 2019 Hewlett PACKARD

B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. DIRETTORE

Presente un Direttore Sanitario Dott. Alfredo di Rocco

2. CARTELLE CLINICHE

Presso la struttura attualmente vengono svolte attività ambulatoriali e pertanto la documentazione viene consegnata al paziente.

3. REGOLAMENTO ATTIVITA'

Presente "Carta dei Servizi" con indicazione delle branche specialistiche e elenco prestazioni erogate

PERSONALE MEDICO PERSONALE INFERNIERISTICO E TECNICO

Presso la struttura è presente il Punto Prelievi con Responsabile Dottor Eugenio Rondinelli. Tutta l'attività analitica avviene presso la Struttura di Piancavallo.

Rispetto all'ultimo sopralluogo il personale infermieristico è rimasto invariato, mentre risulta modificato il personale medico, pertanto si chiede la trasmissione dell'elenco del medesimo aggiornato all'anno in corso.

Sono stati effettuati sopralluoghi sugli ambulatori e viene data indicazione di specificare la destinazione delle singole stanze come "ambulatori" e non "studi medici".

L'ambulatorio dove vengono effettuati esami di endoscopia digestiva risulta ben strutturato sui processi assistenziali. Presente apparecchio trattamento endoscopio ad acido peracetico "Soluscope".





Presenti carrello delle emergenze sui due piani di attività ambulatoriale con check di verifica del defibrillatore secondo procedura peraltro visionata anche nella struttura di degenza.

Presenti DM correttamente conservati. Si suggerisce di apporre la data di apertura sui vari prodotti presenti sui carrelli.

La maggior parte dei DM sono monouso, mentre la piccola quota di pluriuso viene sterilizzata in outsourcing dalla ditta "Steris".

4. PERSONALE AMMINISTRATIVO

Presenti figure in front office per l'accoglienza dell'utenza.

C) RILEVAZIONI IGIENICO SANITARIE

I locali e gli spazi di attesa sono correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate su appuntamento per lo specifico professionista. Hanno autonomia logistica, strutturale e funzionale rispetto ai locali in cui viene svolta altra attività non sanitaria.

I locali destinati ad ambulatorio garantiscono il rispetto della privacy e sono corredati di lavabi con comandi non manuali.

Presenti spazi per attesa, spazio dedicato ad attività amministrative.

Presenti servizi separati per utenti esterni e personale.

Presenti spazi con armadi per materiale pulito e locali per materiale sporco.

Non sono presenti farmaci stupefacenti.

D) RILEVAZIONI UFFICIO TECNICO

E' presente la dotazione impiantistica prevista dalla normativa (impianto di illuminazione di emergenza).

Presso la Struttura è presente il gruppo statico di continuità.

PRESCRIZIONI ALL' 8 AGOSTO 2018 OTTEMPERATE:

- E' stato fornito l'elenco aggiornato delle apparecchiature elettromedicali in dotazione riportante le verifiche manutentive effettuate.
- Il Responsabile della struttura ha presentato dichiarazione di avvenuta ottemperanza ai rilievi di non conformità contenuti nel documento di verifica biennale degli impianti elevatori.
- E' stata presa visione in sede di sopralluogo della relazione in data 23 novembre 2019 di tecnico abilitato attestante il rispetto dei livelli di intensità luminosa previsti per i vari ambienti e dell'illuminazione di sicurezza.

CONCLUSIONI SOPRALLUOGO

La Commissione richiede:

1 – Organigramma completo ed aggiornato del personale medico con indicazione per i nuovi professionisti della data di inizio del rapporto di lavoro e per quelli cessati della fine del



A.S.L. VCO.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

medesimo. Inoltre, per ognuno, deve essere specificata a fianco del nominativo l'attività svolta.

2 - Riconsiderare la corretta destinazione d'uso dei locali avendo cura di indicare con apposita targhetta l'esatta denominazione (studio medico oppure ambulatorio medico locale gruppo 0 o gruppo 1 o gruppo 2 come da norma CEI 64 / 8 sez 710).

Il sopralluogo termina alle ore 12,30

I componenti:

Dott.ssa Silvia Caselli	Firmato in originale
PE Gianfranco Mora	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale

IL PRESIDENTE CVS
Dott.ssa Orietta Ossola
Firmato in originale

