



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Allegato A) alla Deliberazione N. 132 del 19 FEBBRAIO 2020  
composto da n. 5 pagine

## **COMMISSIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SANITARIE ASL VCO**

**Struttura sottoposta a vigilanza:** CAVS – Istituto Sacra Famiglia ONLUS Via Pippo Rizzolio n. 8 – Verbania

### **VERBALE SOPRALLUOGO n. 1 del 20 gennaio 2020**

La Commissione di Vigilanza sulle Strutture Sanitarie, istituita con atto del Direttore Generale dell'ASL VCO, delibera n° 185 del 28 febbraio 2018 ed integrata con delibera n. 690 del 27 agosto 2019, composta e integrata da:

<b>NOMINATIVI</b>	<b>PR</b>	<b>AS</b>	<b>QUALIFICA</b>
Dott.ssa Orietta Ossola	X		Dirigente Direzione Sanitaria Ospedaliera- Presidente Commissione di Vigilanza
Dott.ssa Silvia Caselli	X		Dirigente SOS SISP
Dr.ssa Liliana Maglitto	X		Dirigente DIPSA Presidio Ospedaliero Verbania e Domodossola
PE Gianfranco Mora	X		SOS Servizio Prevenzione e protezione Esperto in Sicurezza dei Lavoratori
Dott.ssa Diana De Giuli	X		Collaboratore Amm. Prof. Senior Dipartimento di Prevenzione

ha effettuato apposito sopralluogo in data 20.01.2020 alle ore 9,30 presso l' "Istituto Sacra Famiglia" a Verbania, in Via Pippo Rizzolio n. 8, per la verifica periodica dei requisiti organizzativi e strutturali previsti dalle vigenti normative.

Per la struttura erano presenti:

Direttore Struttura: Dott.ssa Nadia Bazzi

Medico Fisiatra di reparto: Dottor Cristian Raoul Kelemen

Coordinatore: Sig. Roberto Suman

Coordinatore Infermieristico: Sig.a Antonella Gaspari





A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

## Generalità della Struttura

Denominazione Nucleo CAVS  
Indirizzo Via Pippo Rizzolio n. 8 – Verbania  
Legale Rappresentante Monsignor Don Marco Bove

### A) Requisiti strutturali relativi al nucleo CAVS di 20 Posti letto

1. Camere di degenza  
Camere doppie n. 10
2. Servizi Igienici per ricoverati  
Bagni per camere doppie n. 10
3. Locali  

Locale per visita e medicazioni	SI
Locale per infermieri	SI
Locale per medici	SI
Spazio per medico di guardia	non previsto
Locale soggiorno	SI
Locale materiale pulito	SI
Locale materiale sporco	SI
Locale attrezature	SI
Cucina di reparto	SI
Servizi igienici personale	SI
Spazio attesa visitatori	SI
Bagno Assistito	SI
Bagni utenza esterna	SI nella struttura
4. IMPIANTO ELETTRICO:  
Presente dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte.  
Presa visione del verbale di verifica degli impianti elettrici di messa a terra D.P.R. 462/01 redatto in data 27 luglio 2018.
5. IMPIANTO IDROSANITARIO  
Presente dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte.
6. SICUREZZA ANTINCENDIO  
Presente segnalazione certificata di inizio attività ai fini della sicurezza antincendio presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  
Presa visione della verifica effettuata a novembre 2019.





**A.S.L. V.C.O.**

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

## 7. LOCALE PER ESPOSIZIONE SALME

Deve rispondere ai requisiti di cui all' All.2 punto b.1.4.3 della D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248.

## 8. SMALTIMENTO RIFIUTI

Rifiuti liquidi i liquami vengono scaricati in fognatura comunale

Rifiuti solidi assimilabili agli urbani smaltiti dal Servizio Pubblico di raccolta CONSERVCO.

Rifiuti Speciali, infetti e/o potenzialmente tossici smaltiti tramite Ditta Eco Eridania

Tenuta dei registri di carico e scarico

SI correttamente tenuti

Rifiuti radioattivi

non previsti

## 9. BARRIERE ARCHITETTONICHE

Presente certificazione di conformità alla vigente normativa

## 10. CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

Presente impianto di riscaldamento.

Assente impianto di raffrescamento.

## 11. LUCI DI EMERGENZA

Presente certificazione di rispondenza alla norma.

Eseguita prova a campione: tutte le lampade risultano funzionanti.

## 12. D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Medico competente

Dott.ssa Rosanna Cricelli

Responsabile SPP

Ing. Margherita Capello

## 13. IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Presenti contratti di manutenzione.

Presa visione dei seguenti verbali di verifica:

- Ascensore piccolo: verbale redatto in data 11 luglio 2018.
- Monta lettighe: verbale redatto in data 9 ottobre 2019.
- Verifiche mensili: verbali redatti nel mese di dicembre 2019.

## 14. GRUPPO ELETTROGENO

Presa visione dell'ultima verifica eseguita in data 7 gennaio 2020.

## 15. GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'

Presa visione dell'ultimo controllo eseguito nel mese di gennaio 2020.



**A.S.L. V.C.O.**

*Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola*

## B) REQUISITI ORGANIZZATIVI

### 1. DIRETTORE

Presente un Direttore Clinico      Dott. Giuseppe Ferrara

### 2. CARTELLE CLINICHE

Non viene utilizzata la cartella clinica integrata: solo al momento della dimissione viene effettuato assemblamento tra cartella medica, infermieristica eventuale scheda di trattamento riabilitativo. Presente scheda di terapia ma anch'essa scorporata dal documento sanitario durante il periodo di degenza.

Le cartelle esaminate rilevano piena corrispondenza ai criteri di completezza, leggibilità e appropriatezza. Si segnala prescrizione dei farmaci non su principio attivo ma su "farmaco" fornito dalla struttura centrale.

### 3. REGOLAMENTO ATTIVITA'

Presente "Carta dei Servizi"

### 4. PERSONALE MEDICO PERSONALE INFERMIERISTICO E TECNICO

Il personale infermieristico presente viene gestito dalla sede centrale e risulta a rapporto di lavoro dipendente come il personale OSS e i fisioterapisti

Il personale medico risulta presente 6 giorni su 7 e in caso di necessità durante i turni notturni o i festivi viene chiamata guardia medica.

Lo standard di assegnazione del personale risulta così costituito:

Fisioterapisti n°3

Infermieri n°7

OSS n°10

Medici n°3

### 5. PERSONALE AMMINISTRATIVO

Personale della Struttura a supporto delle attività amministrative

## C) RILEVAZIONI IGIENICO SANITARIE

Il nucleo CAVS è inserito nell' "Istituto Sacra Famiglia" di Verbania e presenta tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Condizioni di pulizia, manutenzione, destinazione dei locali, arredi, presidi e ausili sono adeguati per la tipologia dei pazienti accolti.

Esiste cucina centrale con menù autorizzato dall'ASL mentre la distribuzione avviene in reparto con porzionamento al tavolo.

## D) RILEVAZIONI GESTIONALI

Il Nucleo è inserito all'interno dell'Istituto Sacra Famiglia di Verbania.



A.S.L. VCO

Azienda Sanitaria Locale  
del Verbano Cusio Ossola

Esiste specifica convenzione con l'ASL VCO per le attività diagnostiche di laboratorio, radiologia ed esami specialistici.

- Effettuato controllo armadio farmaceutico: evidenziate scadenze.
- I farmaci vengono forniti dalla sede centrale
- Presente registro stupefacenti correttamente compilato con lo scarico su paziente. Effettuato controllo giacenze per stupefacenti tracciati registro.

Si precisa che esiste unico registro di carico e scarico e pertanto viene utilizzato in caso di somministrazione dei farmaci stupefacenti nei pazienti ospiti in altro padiglione.

Presente carrello emergenze correttamente attrezzato e correddato di lista dei controlli effettuati.

Il carrello delle terapie è correttamente tenuto e pulito.

### **CONCLUSIONI SOPRALLUOGO**

Prescrizioni:

- Risanare l'intonaco nella camera n. 210 e nel locale soggiorno.
- Il locale per esposizione salme deve essere dotato di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita ai sensi dell' All.2 punto b.1.4.3 della D.G.R. 30 luglio 2012, n. 45-4248.

Il sopralluogo termina alle ore 11,20

I componenti:

Dott.ssa Silvia Caselli	Firmato in originale
Dott.ssa Liliana Maglitto	Firmato in originale
PE Gianfranco Mora	Firmato in originale
Dott.ssa Diana De Giuli	Firmato in originale

IL PRESIDENTE CVS  
Dott.ssa Orietta Ossola  
Firmato in originale

